

Vejarbejde i VALHAL Grundejerforening 2013

Vejudvalget har gennemgået foreningens veje, den 16. April 2013 og har konstateret følgende fejl/mangler/skader på vejene.

SAG 1:



Location: Freiasvej, ud for nr. 14, (skel mod nr. 12)
Art: Opretning
Prioritet: MELLEML
Udførelse: Vejudv.
Bestilt: NEJ
Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1975.jpg
Flere billeder:

SAG 2:



Location: Freiasvej, ud for nr. 12
Art: Opretning
Prioritet: HØJ
Udførsel: Brolægger
Bestilt: NEJ
Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1976.jpg
Flere billeder: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1708.jpg

SAG 3:



Location: Freiasvej, ud for nr. 12
Art: Vejrist sænkes
Prioritet: HØJ
Udførelse: Vejudv.
Bestilt: NEJ
Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1977.jpg
Flere billeder:

SAG 4:



Location:

Freiasvej, ud for nr. 12

Art:

Flise mangler

Prioritet:

LAV

Udførelse:

Vejudv.

Bestilt:

NEJ

Original billede:

www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1978.jpg

Flere billeder:

SAG 5:



Location: Freiasvej, ud for nr. 10
Art: Opretning (lunke i vej)
Prioritet: LAV
Udførelse: Vejudv.
Bestilt: NEJ
Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1979.jpg
Flere billeder:

SAG 6:



Location: Freiasvej, ud for nr. 8
Art: Vejrist ned
Prioritet: MELLEM
Udførelse: Vejudv.
Bestilt: NEJ
Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1970.jpg
Flere billeder:

SAG 7:



Location: Freiasvej, ud for nr. 8
Art: Opretning
Prioritet: MELLEM
Udførelse: Brolægger
Bestilt: NEJ
Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1981.jpg
Flere billeder:

SAG 8:



Location: Freiasvej, ud for nr. 2

Art: Opretning

Prioritet: MELLEM

Udførelse: Brolægger

Bestilt: NEJ

Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1982.jpg

Flere billeder: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1705.jpg

SAG 9:



Location: Ydysvej, ud for nr. 4

Art: Vejrist ned

Prioritet: HØJ

Udførelse: Vejudv.

Bestilt: NEJ

Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1983.jpg

Flere billeder:

SAG 10:



Location: Odinsvej, ml 10 og 16
Art: Udsiftning af defekt rist
Prioritet: HØJ
Udførelse: Vejudv.
Bestilt: UDFØRT / AFSLUTTET
Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1984.jpg
Flere billeder:

SAG 11:



Location: Odinsvej, ud for nr. 9
Art: Asfalt lap
Prioritet: MELLEM (skal laves inden vinter)
Udførelse: NCC
Bestilt: NEJ
Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1985.jpg
Flere billeder:

SAG 12:



Location: Odinsvej, ud for nr. 11
Art: Opretning
Prioritet: HØJ
Udførsel: Brolægger
Bestilt: NEJ
Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1695.jpg
Flere billeder: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1693.jpg
www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1694.jpg
www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1986.jpg

SAG 13.



Location:

Baldersvej, ud for nr. 4

Art:

Opretning

Prioritet:

MELLEM

Udførelse:

Vejudv.

Bestilt:

NEJ

Original billede:

www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1987.jpg

Flere billeder:

www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1691.jpg

SAG 14:



Location: Nornevænget, ud for nr. 2
Art: Rist ned
Prioritet: HØJ
Udførelse: Vejudv.
Bestilt: NEJ
Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1988.jpg
Flere billeder: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1683.jpg

SAG 15:



Location: Nornevænget, (vendeplads)
Art: Opretning
Prioritet: MELLEM
Udførelse: Vejudv.
Bestilt: NEJ
Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1990.jpg
Flere billeder: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1686.jpg

SAG 16:



Location: Lokesvejvej, ud for nr. 2
Art: Opretning
Prioritet: MELLEM
Udførelse: Vejudv.
Bestilt: NEJ
Original billede: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1991.jpg
Flere billeder: www.valhal-gf.dk/veje_2013/IMG_1675.jpg